



6 JG 730-2006 9



范围 ..... (1)

术语 ..... (1)

概述 ..... (1)

计量性能要求 ..... (1)

5.1 激光波长不确定度 ..... (1)

5.2 位移测量示值误差 ..... (1)

## 1 范围

## 2 引用文献

本规程引用下列文献：

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

... ..

... ..

7.1.3 检定用设备见表1。

7.2 检定项目

计时器记录仪器的预热时间。


7.2.2 激光测长测量不确定度



注：即通量不致造成干涉仪的干涉条纹消失。

干涉仪的直线度示值误差。

注：此量测激光干涉仪的直线度误差时，应使用干涉仪的干涉条纹。



附录

位移测量

检测时的环境温度

检测使用附件系列号

最大示值误差

2. 温度传感器测量

标准器温度								
被测 传感 器	No.1							
	No.2							